


変換アダプタの外観・形状・寸法



- 注)
- 1.使用ハンダ: 鉛フリーハンダの事。
 - 2.*1 (4箇所)はGND。
 - 3.50ピンコネクタ両端に接着剤塗布の事。