


# 変換アダプタの外観・形状・寸法



## 注)

- 1.使用ハンダ:鉛フリーハンダの事。
- 2.50ピンコネクタ両端に接着剤塗布の事。