

8 - 2. NDK PRODUCTS (ASMIS V850 BUG LIST: バグ・リスト)
 (32BIT DEVELOPMENT TOOL: ASMIS V850 SERIES)
 IN - CIRCUIT EMULATOR : ND - V850 / SBX

Date: December 7, 2004

DOC-No.	CONTENTS AND COMPLEMENT	A0.	B1.	C2.	D4.	E5./E6.	F7.
1	割り込みのベクターアドレスが不正になる		-	-	-	-	-
2	ターゲットシステムにICEを接続するとVDDとBVDDがショートします。 BVDDの3Vのターゲットシステムで使用することはできません。			-	-	-	-
3	対象デバイスB品、H品に対応していません。				-	-	-
4	BVdd, Evddが3.3V設定の場合、動作が不正になります。					-	-
5	[仕様改善] GND強化とICEのノイズ改善						-

IN - CIRCUIT EMULATOR : ND - V850E / MA1

DOC-No.	CONTENTS AND COMPLEMENT	A0./A2.
1	ディバッガでアップロードしたデータが不正になる場合があります。	-
2	PCM1端子がポートモードになりません。	-
3	HLDAK信号が不正出力されることがあります。	-

IN - CIRCUIT EMULATOR : ND - V850E / IA1

DOC-No.	CONTENTS AND COMPLEMENT	A0./A3.
1	最大動作周波数は40MHzです。	×
2	PCM1端子がポートモードになりません。	-

IN - CIRCUIT EMULATOR : ND - V850ES / KX1(3V)

DOC-No.	CONTENTS AND COMPLEMENT	A2.	B3.
1	VSWレジスタ0x00時のI/Oレジスタ不正アクセス不具合	×	-

IN - CIRCUIT EMULATOR : ND - V850ES / SX2

DOC-No.	CONTENTS AND COMPLEMENT	A0.	B1.
1	CANの送信 / 受信不具合		-

- : No problem : Bug (Corrected by version upgrade) × : Bug (Not corrected by version upgrade)